
Cambio de disco do nodo 8 no HPC320

- Modificado ()

O pasado venres 28 de Marzo procedeuse a cambi-lo disco defectuoso do nodo 8 do HPC320 que provocara a caída deste nodo o día 25. O cambio efectuouse entre as 14:15 e as 14:40, volvendo o sistema HPC320 a funcionar ó 100% da súa capacidade a partir desa hora.