

---

## Caída do nodo 8 no HPC320

- Actualizado ()

O día 25 de Marzo produciuse un erro nun dos discos do nodo 8 do HPC320, polo que este nodo reiniciouse entre as 10:10 e as 10:20 da mañá, perdéndose 4 traballos que estaban nese momento executándose no nodo. Nos próximos días procederase a substitución do disco. Mentras, o HPC320 estará operativo cun 87.5% da súa capacidade.